


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Motocyclette
Marque / Modèle / Année	KAWASAKI ZR1000KL H2 ABS 2020
NIV	JKAZRCK13LA002497
Odomètre	64158 km
Nombre de clés	1





Déclaration	Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété Moteur bruyant(voir vidéo)
Condition	Moteur bruyant(voir vidéo), plusieurs dommages sur l'ensemble de la moto, condition rough.
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur (cylindré en cc)	998
Transmission	Manuelle
Options	Pare-brise, Démarreur électrique


ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Réservoir à carburant	Majeur	Égratignure(s)		
Échappement côté gauche	Majeur	Égratignure(s)		
Tuyau d'échappement frontal	Majeur	Rouille		
Poignée gauche	Majeur	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Poignée droite	Majeur	Rouille		
Couvre moteur	Majeur	Égratignure(s)		