


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Motocyclette
Marque / Modèle / Année	HONDA CRF250R 2024
NIV	JH2ME1222RK600261
Odomètre	
Nombre de clés	

Condition	Bien
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur (cylindrée en cc)	250
Transmission	Manuelle
Options	Démarrreur électrique

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie	Mineur	Égratignure(s)		<input checked="" type="checkbox"/>
Siège	Mineur	Taches		<input checked="" type="checkbox"/>
Garde-boue arrière	Mineur	Égratignure(s)		<input checked="" type="checkbox"/>