

**Emplacement** BOISBRIAND  
**Type d'actif** Automobile  
**Marque / Modèle / Année** NISSAN ROGUE S 2020  
**NIV** 5N1AT2MT4LC727393  
**Odomètre** 113559 km  
**Nombre de clés** 2

**Condition** Hood éclat peinture modérer, pare-chocs avant éclat peinture majeurs, aile avant gauche froter majeur, toit éclat peinture majeurs, haut fenêtre gauche éclat peinture modérer, porte conducteur poussière de frein, pare-chocs arrière éclat peinture majeur et briser au niveau du chrome, porte passager poussières de frein, aile avant droite éclat peinture majeurs.

**Moteur lors du démarrage** Fonctionnel

**Restrictions pour être apte à rouler** -

**Moteur** 4 cylindres

**Carburant** Essence

**Portes** 4 portes

**Transmission** Automatique

**Entraînement** Traction (FWD)

**Électrique** Miroirs, Portes, Vitres

**Chauffant** Sièges, Volant, Miroirs

**Technologie** Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)

**Toit** -

**Intérieur** Tissu


**Extérieur** Aileron, Vitres teintées

**Pneus** Hiver, Mags, Cloutés

**Climatisation** Air climatisé

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Modéré	Éclat de peinture		
Pare-chocs avant	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant gauche	Majeur	Égratignure(s)		
Toît	Majeur	Éclat de peinture		
Haut des portes - côté gauche	Modéré	Éclat de peinture		
Porte avant gauche (section principale)	Mineur	Autre	poussières de freins	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Majeur	Bris, Éclat de peinture		
Porte avant droite (section principale)	Mineur	Autre	poussières d freins	
Aile avant droite	Majeur	Éclat de peinture		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.