

Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Machinerie lourde (Excavatrice, loader, tracteur)
Marque / Modèle / Année	MAHINDRA EMAX 20S 2021
NIV	19HRP06140
Odomètre	371 hr
Nombre de clés	1

Déclaration	plusieurs accessoires inclus(voir photos)
Condition	Trace de rouille tous le tour/capot égratigné et bossé/ plusieurs accessoires inclus(voir photos)

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------