

Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année TOYOTA COROLLA S 2015
NIV 2T1BURHE1FC251805
Odomètre 202439 km
Nombre de clés 2

Déclaration Témoin de lumière allumé pour le moteur
Condition Témoin lumineux allumé moteur, Hood éclat peinture majeurs, pare-chocs avant égratignures et éclats peintures majeures, aile avant gauche rouiller, toit éclat peinture majeurs, haut fenêtre gauche Eclat peinture majeurs, pare-brise avant égratignures majeurs, rétroviseur gauche Eclat peinture majeurs, porte conducteur vitre égratignures Poussieres de frein et égratignures mineurs, porte arrière gauche Poussieres de frein, jupe gauche frotter majeurs, aile arrière gauche égratigner majeurs, valise égratigner et rouiller majeurs, pare-chocs arrière égratigner majeurs, aile arrière droite égratigner mineurs, haut fenêtre droite Eclat peinture majeurs et égratignures, porte arrière droite rouiller, porte passager Eclat peinture majeurs et poussière de frein et la vitre égratigné, aile avant droite poussière de frein et égratignures majeures.
Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur 4 cylindres
Carburant Essence
Portes 4 portes
Transmission Automatique
Entraînement Traction (FWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant Sièges, Miroirs
Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit -
Intérieur Tissu
Extérieur Aileron
Pneus Hiver, Acier (rims)
Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture, Rouille		
Pare-chocs avant	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile avant gauche	Majeur	Rouille		
Rétroviseur gauche	Majeur	Éclat de peinture		
Haut des portes - côté gauche	Majeur	Éclat de peinture		
Toît	Majeur	Éclat de peinture		
Pare-brise avant	Majeur	Égratignure(s)		
Porte avant gauche (section principale)	Mineur	Autre, Égratignure(s)	poussières de freins	
Fenêtre avant gauche	Majeur	Égratignure(s)		
Porte arrière gauche (section principale)	Mineur	Autre	poussières de freins	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Jupe gauche	Majeur	Égratignure(s)		
Aile arrière gauche	Majeur	Égratignure(s)		 
Valise	Mineur	Égratignure(s)		
Arrière	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		 
Pare-chocs arrière	Majeur	Égratignure(s)		  
Aile arrière droite	Mineur	Égratignure(s)		
Haut de portes - côté droit	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		 
Porte arrière droite (section principale)	Majeur	Rouille		
Porte avant droite (section principale)	Majeur	Autre, Éclat de peinture	poussières de freins	 
Aile avant droite	Majeur	Autre, Égratignure(s)	poussières de freins	 
Fenêtre avant droite	Majeur	Égratignure(s)		 

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.