


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Motoneige
Marque / Modèle / Année	SKIDOO EXPEDITION 900 SPORT 2019
NIV	2BPSKDKA1KV001934
Odomètre	14592 km
Nombre de clés	1

Condition	Bien
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur (cylindré en cc)	-
Moteur (combustion)	-
Longueur du pont (pouces)	-
Options	Pouce chauffant, Poignées chauffantes, Démarreur électrique, Roues autorétractables

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------