


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année GMC SIERRA 1500 BASE 2018
NIV 1GTV2LEC2JZ141556
Odomètre 153930 km
Nombre de clés 1


Déclaration Témoin de lumière allumé pour le moteur
Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété
Condition pare brise craqué, marche pied côté conducteur briser retenu avec une strap et côté passager rouiller, carrosserie rouiller/egratignures et Eclat peinture, siège conducteur déchirer,
Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur 8 cylindres
Carburant Essence
Portes 5 portes
Transmission Automatique
Entraînement Traction intégrale (AWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant -
Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît -
Intérieur Tissu
Extérieur Attache-remorque
Pneus Hiver, Mags, Cloutés
Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-brise	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Marchepied côté gauche	Majeur	Bris, Usure excessive		
Capot	Majeur	Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Pare-chocs avant	Majeur	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile gauche avant	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Contour haut de porte gauche	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Toît	Majeur	Éclat de peinture, Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Porte arrière gauche	Majeur	Éclat de peinture, Rouille		
Contour bas de porte gauche	Majeur	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile gauche arrière	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Hayon	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Majeur	Bosse(s)		
Aile droite arrière	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Contour haut de porte droit	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Contour bas de porte droit	Majeur	Rouille		
Porte avant droite	Modéré	Égratignure(s)		
Marchepied côté droite	Majeur	Usure excessive, Rouille		
Aile droite avant	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		