


Folio 728534
Emplacement LÉVIS
Type d'actif Tracteur de van
Marque / Modèle / Année HINO 328 AVEC BOITE 26 PIEDS 2020
NIV 2AYNV8JV3L3S10095
Odomètre 269816 km
Nombre de clés 1

Déclaration Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord
Condition éclat dans le pare brise, plusieurs taches de rouille, la boîte est percée à plusieurs endroits.
Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler Autre
Moteur HINO J08E-VB 260 HP
Transmission Automatique
Nombre de rapports -
Options -
Présence de l'avis de conformité (SAAQ) Oui
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ) 05/2026

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-brise côté passager	Mineur	Cassure		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie côté gauche	Majeur	Bris, Rouille, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie	Majeur	Bris, Rouille, Égratignure(s)		
Marches avant	Modéré	Rouille		