


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année CHEVROLET TRAX LT 2014
NIV 3GNCJRSB8EL171268
Odomètre 166460 km
Nombre de clés 1

Déclaration Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord
Condition perte échappement majeur; Un ou plusieurs témoins sont allumés dans le tableau de bord/banc chauffeur banc craquer/ tous les bancs tachés/deux pneus été et deux pneus hiver sur le véhicule; Moteur bruyant
Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur 4 cylindres
Carburant Essence
Portes 5 portes
Transmission Automatique
Entraînement Traction intégrale (AWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant -
Technologie Bluetooth, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit Ouvrant
Intérieur Tissu, Cuir
Extérieur Aileron, Vitres teintées
Pneus Été, Mags, Pneus à crevaison (run-flat)
Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture, Rouille		☒ ☒
Grille avant	Majeur	Besoin d'un remplacement		☒
Aile avant droite	Mineur	Éclat de peinture		
Porte avant droite (section principale)	Majeur	Autre, Égratignure(s)	Calcium	
Porte arrière droite (section principale)	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		☒
Aile arrière droite	Majeur	Retouche de peinture, Égratignure(s)		☒
Valise	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		☒
Pare-chocs arrière	Majeur	Besoin d'un remplacement		☒
Aile arrière gauche	Mineur	Bosse(s), Égratignure(s)		☒
Porte arrière gauche (section principale)	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		☒ ☒
Porte avant gauche (section principale)	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		☒

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant gauche	Mineur	Bosse(s), Éclat de peinture		 
Rétroviseur droite	Modéré	Égratignure(s)		
Rétroviseur gauche	Majeur	Égratignure(s)		
Pare-chocs avant	Mineur	Égratignure(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.