




Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Motoneige
Marque / Modèle / Année	SKI-DOO TUNDRA LT 600 EFI (REV-G4) ES.R 2021
NIV	2BPSGDMAXMV000489
Odomètre	417 km
Nombre de clés	1

Déclaration	Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété Témoin lumineux allumé batterie et moteur Boostage en permanence
Condition	Boostage en permanence, témoin lumineux allumé batterie et moteur, pare-brise égratigné mineurs, carrosserie plastique égratigné mineurs, collant décolle et usé, pare-chocs arrière égratigner majeures,
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel, Nécessite un survoltage en permanence
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur (cylindré en cc)	-
Moteur (combustion)	2 temps
Longueur du pont (pouces)	-
Options	Pouce chauffant, Poignées chauffantes, Démarreur électrique, Valises

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-brise	Modéré	Égratignure(s)		
Carrosserie	Mineur	Égratignure(s)		
Panneau latéral droite	Mineur	Autre, Égratignure(s)	collant décolle	
Pare-chocs arrière	Majeur	Égratignure(s)		