


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année RAM 1500 CLASSIC TRADESMAN 2020
NIV 3C6RR7KT6LG311453
Odomètre 125991 km
Nombre de clés 2

Déclaration Suspension altéré/modifié
Condition Hood éclat peinture et retouche peinture et égratignures, pare-chocs avant égratignures et rouiller majeurs, grillage avant Eclat peinture majeures, toit éclat peinture mineurs, porte conducteur égratignures mineures, porte arrière gauche égratignures mineures, marche pied gauche égratignures majeures, aile arrière gauche égratigner moderer, valise le signe dodge égratignure majeures, pare-chocs arrière égratignure majeures et bosser, aile arrière droit égratignures majeures, porte passager égratignures majeures, marche pied côté droit croche.
Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur 8 cylindres
Carburant Essence
Portes 4 portes
Transmission Automatique
Entraînement Traction intégrale (AWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant Sièges, Volant, Miroirs
Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Navigation (GPS), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit -
Intérieur Tissu
Extérieur Vitres teintées, Attache-remorque
Pneus Été, Mags
Climatisation Air climatisé


ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Majeur	Éclat de peinture, Retouche de peinture, Égratignure(s)		
Calandre	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Toît	Mineur	Éclat de peinture		 
Porte avant gauche	Mineur	Égratignure(s)		 
Porte arrière gauche	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Marchepied côté gauche	Majeur	Égratignure(s)		
Aile gauche arrière	Modéré	Égratignure(s)		
Poignée du hayon	Majeur	Autre, Égratignure(s)	le signe Dodge égratigner majeurs	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Hayon	Majeur	Égratignure(s)		
Porte avant droite	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Marchepied côté droite	Majeur	Usure excessive, Autre	marche pied croche mais solide	