


Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	VTT
Marque / Modèle / Année	ARTIC CAT ALTERRA 450 2023
NIV	RFB23ATV6PK6P0313
Odomètre	663 km
Nombre de clés	1

Condition	Quelques égratignures, réflecteur de gauche arrière brisé
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur (cylindré en cc)	450
Transmission	Automatique
Entraînement	2x4, 4x4
Options	Marches-pied passager, Pare-chocs avant, Pare-chocs arrière

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie côté gauche	Modéré	Bris, Égratignure(s)		
Carrosserie avant	Mineur	Égratignure(s)		
Carrosserie côté droite	Mineur	Égratignure(s)		