


<b>Emplacement</b>	BOISBRIAND
<b>Type d'actif</b>	Pickup ou VUS gros format
<b>Marque / Modèle / Année</b>	LEXUS RX 350 BASE 2017
<b>NIV</b>	2T2BZMCA2HC091926
<b>Odomètre</b>	72515 km
<b>Nombre de clés</b>	2

<b>Déclaration</b>	Témoin allumé dans le tableau de bord
<b>Condition</b>	Pare-chocs avant éclat peinture modérer, porte conducteur poussières de frein, porte arrière gauche poussières de frein, pare-chocs arrière retouche de peinture et briser, porte arrière droite égratignures majeures, porte passager poussières de frein, aile avant droite poussières de frein,
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Moteur</b>	6 cylindres
<b>Carburant</b>	Essence
<b>Portes</b>	4 portes
<b>Transmission</b>	Automatique
<b>Entraînement</b>	Traction intégrale (AWD)
<b>Électrique</b>	Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
<b>Chauffant</b>	Sièges, Volant, Miroirs
<b>Technologie</b>	Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
<b>Toit</b>	Ouvrant
<b>Intérieur</b>	Cuir
<b>Extérieur</b>	Aileron, Vitres teintées, Attache-remorque
<b>Pneus</b>	Été, Mags
<b>Climatisation</b>	Air climatisé, Sièges

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Modéré	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche	Mineur	Autre	poussières de freins	
Porte arrière gauche	Mineur	Autre	poussières de freins	
Pare-chocs arrière	Majeur	Bris, Retouche de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière droite	Majeur	Égratignure(s)		
Porte avant droite	Mineur	Autre	poussières de freins	
Aile droite avant	Mineur	Autre	poussières de freins	