


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Remorque commerciale (Dry Van, Reefer, Flat deck)
Marque / Modèle / Année	UTILITY VS2RA AVEC REEFER 7300 X4 2015
NIV	1UYVS2531FM077915
Odomètre	16859 hr
Nombre de clés	0

Déclaration	Le reefer démarre mais s'éteint. Aucune vérification du système électrique et de freinage L'étiquette de l'avis de conformité expire le 9/2025
Condition	Le reefer démarre mais s'éteint. / quelques égratignures sur le contour/ coté gauche a une patch/ pare choc arrière bossé/charnière de porte arrière droit cassé
Remorque: type	Fourgon réfrigéré
Restrictions pour être apte à rouler	-
Type de plancher	Métal lisse
Présence d'un bi-train	Non
État de l'unité de réfrigération	Fonctionnel
Informations de l'unité de réfrigération	16849hr
Type d'attache	Attache à sellette
Rampes de chargement	Non
Nombre d'essieux	2
Distance entre les essieux (pouces)	-
Largeur hors-tout (pouces)	-
Longueur de la remorque (pieds)	-
Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16)	-
Nombre d'écrous (quantité)	-
Présence de l'avis de conformité (SAAQ)	-
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)	-
Capacité de charge par essieu (lbs)	-
Capacité de charge totale (lbs)	-

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------