


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Tracteur de van
Marque / Modèle / Année	WESTERN STAR 4900 2015
NIV	5KJJAED10FPGA6997
Odomètre	479 mi
Nombre de clés	1

Déclaration	Démarre avec survoltage mais, s'éteint lorsqu'on essaye d'avancer ou reculer. Nous ne pouvons confirmer l'odomètre exact, lors de la vente du camion le 07-11-2022, l'odomètre indiquait 802 215 km. Manque le couvert de la batterie
Condition	Démarre avec survoltage mais, s'éteint lorsqu'on essaye d'avancer ou reculer./Nous ne pouvons confirmer l'odomètre exact, lors de la vente du camion le 07-11-2022 l'odomètre indiquait 802 215 km / volant usé/ rouille sur la carrosserie/capot égratigné/ pare brise cassé/ un pneu arrière à remplacer/ lumière arrière corrodée/ Manque couvert a batterie/ Besoin survoltage.
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel, mais a une défaillance
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	-
Transmission	Manuelle
Nombre de rapports	-
Options	Couchette, Échappement double
Présence de l'avis de conformité (SAAQ)	Non
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)	-

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------