


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Remorque commerciale (Dry Van, Reefer, Flat deck)
Marque / Modèle / Année ABS RC4 LIVE-BOTTOM 2015
NIV 2A942GAB2F1114023
Odomètre
Nombre de clés 0



Déclaration Aucune vérification du système électrique et de freinage toutes les composantes rouillées comme tuyau/tank/câblage, ballon de suspension aussi.
Condition Frame gauche et droite avant et arrière rouillé, toutes les composantes rouillées comme tuyau/tank/câblage, ballon de suspension rouillé, aile coté gauche bossée modérer, pattes avant rouillée, essieu avant manque roues/pneus
Remorque: type Autre
Restrictions pour être apte à rouler -
Type de plancher -
Présence d'un bi-train -
État de l'unité de réfrigération N/A
Informations de l'unité de réfrigération -
Type d'attache Attache à sellette
Rampes de chargement Non
Nombre d'essieux 4
Distance entre les essieux (pouces) -
Largeur hors-tout (pouces) 102
Longueur de la remorque (pieds) 540
Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16) 11r 22.5
Nombre d'écrous (quantité) 10
Présence de l'avis de conformité (SAAQ) Oui
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ) -
Capacité de charge par essieux (lbs) -
Capacité de charge totale (lbs) -

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur extérieur avant	Majeur	Rouille		
Pied côté droit	Majeur	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pied côté gauche				
Châssis	Majeur	Rouille		      
Réflecteurs				  

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Châssis	Majeur	Rouille		 
Châssis	Majeur	Rouille		       