


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	VTT
Marque / Modèle / Année	YAMAHA 700R 2017
NIV	5Y4AM74WWXHA30027
Odomètre	
Nombre de clés	2

Condition	bien, rouille sur les tables, plusieurs grafignes.
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur (cylindré en cc)	-
Transmission	Manuelle
Entraînement	2x4
Options	Protège-mains, Pare-chocs avant, Pare-chocs arrière

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages




Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Chassis avant	Majeur	Rouille		
Carrosserie avant	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie côté gauche	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie côté droite	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Console	Mineur	Usure excessive, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Silencieux	Majeur	Rouille	tuyau exhausse rouiller	
Couvre-moteur droite	Majeur	Rouille		
Couvre-moteur gauche	Majeur	Rouille		
Pneu arrière gauche	Majeur	Usure excessive		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pneu arrière droite	Majeur	Usure excessive		