

Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année FORD TRANSIT 350 BASE CARGO LR 148WB 2019
NIV 1FDBW7PM9KKA33171
Odomètre 151977 km
Nombre de clés 2

Déclaration Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété
Un délai additionnel sera nécessaire pour l'acceptation de l'offre la plus élevée.
Aucune offre ne sera acceptée avant l'assemblée des créanciers qui aura lieu le 4 mars.
Un délai additionnel sera nécessaire pour la radiation du lien bancaire au RDPRM.
Ce délai est inconnu et peut s'étendre sur plusieurs semaines selon les délais de traitement.

Condition bonne condition générale, petite trappe extérieure manquante, bruit de strap ou une poulie au niveau du moteur, rétroviseur droite brisé.

Moteur lors du démarrage Fonctionnel

Restrictions pour être apte à rouler -

Moteur 6 cylindres

Carburant Essence

Portes 5 portes

Transmission Automatique

Entraînement Propulsion (RWD)

Électrique Miroirs, Portes, Vitres

Chauffant -

Technologie Bluetooth, Caméra de recul

Toît -

Intérieur Tissu


Extérieur Lettrage

Pneus Hiver, Acier (rims)

Climatisation Air climatisé


ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie avant	Majeur	Éclat de peinture		 
Aile gauche avant	Modéré	Éclat de peinture		
Porte avant gauche	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		  

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile gauche arrière	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		     
Hayon	Majeur	Autre, Rouille, Égratignure(s)	MARCHE PIED ET LE CROCHET ROUILLER	   

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile droite arrière	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		   
Porte avant droite	Majeur	Égratignure(s)		 
Contour haut de porte droit	Majeur	Éclat de peinture		 
Aile droite avant	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Rétroviseur droite	Majeur	Bris		