

Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année FORD TRANSIT 250 TOIT SURÉLEVÉ 2022
NIV 1FTBR3X80NKA37492
Odomètre 51592 km
Nombre de clés 2

Déclaration Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété
Un délai additionnel sera nécessaire pour l'acceptation de l'offre la plus élevée.
Aucune offre ne sera acceptée avant l'assemblée des créanciers qui aura lieu le 4 mars.
Un délai additionnel sera nécessaire pour la radiation du lien bancaire au RDPRM.
Ce délai est inconnu et peut s'étendre sur plusieurs semaines selon les délais de traitement.

Condition bien, siège conducteur et passager tachés, carrosserie égratigné et Eclat peinture, plancher arrière trou.

Moteur lors du démarrage Fonctionnel

Restrictions pour être apte à rouler -

Moteur 6 cylindres

Carburant Essence

Portes 5 portes

Transmission Automatique

Entraînement Propulsion (RWD)

Électrique Miroirs, Portes, Vitres

Chauffant Miroirs

Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)

Toit -

Intérieur Tissu


Extérieur Lettrage

Pneus Hiver, Acier (rims)




Climatisation Air climatisé


ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Majeur	Éclat de peinture		  
Pare-chocs avant	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Porte avant gauche	Majeur	Égratignure(s)		  

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile gauche arrière	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		  
Hayon	Majeur	Égratignure(s)		  
Pare-chocs arrière	Majeur	Bris, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile droite arrière	Majeur	Égratignure(s)		      

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant droite	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		