

Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année FORD TRANSIT 350 TOIT SURÉLEVÉ 2023
NIV 1FTBW3X84PKA24174
Odomètre 45510 km
Nombre de clés 2

Déclaration Un délai additionnel sera nécessaire pour l'acceptation de l'offre la plus élevée.
Aucune offre ne sera acceptée avant l'assemblée des créanciers qui aura lieu le 4 mars.
Un délai additionnel sera nécessaire pour la radiation du lien bancaire au RDPRM.
Ce délai est inconnu et peut s'étendre sur plusieurs semaines selon les délais de traitement.

Condition bien, carrosserie égratigné et Eclat peinture, siège conducteur et passager tâchés

Moteur lors du démarrage Fonctionnel

Restrictions pour être apte à rouler -

Moteur 6 cylindres

Carburant Essence

Portes 5 portes

Transmission Automatique

Entraînement Propulsion (RWD)

Électrique Miroirs, Portes, Vitres

Chauffant Miroirs

Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)

Toit -

Intérieur Tissu


Extérieur Lettrage, Attache-remorque


Pneus Hiver, Mags

Climatisation Air climatisé




ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages








Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		 
Carrosserie avant	Majeur	Éclat de peinture		 
Aile gauche avant	Majeur	Éclat de peinture		
Contour haut de porte gauche	Modéré	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile gauche arrière	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		       

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Hayon	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		   
Pare-chocs arrière	Majeur	Bris		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile droite arrière	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		     
Porte avant droite	Majeur	Égratignure(s)		   

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Contour haut de porte droit	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile droite avant	Majeur	Éclat de peinture		