

Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année FORD TRANSIT 350 TOIT SURÉLEVÉ 2023
NIV 1FTBW3X89PKA21240
Odomètre 58732 km
Nombre de clés 2

Déclaration Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété
Un délai additionnel sera nécessaire pour l'acceptation de l'offre la plus élevée.
Aucune offre ne sera acceptée avant l'assemblée des créanciers qui aura lieu le 4 mars.
Un délai additionnel sera nécessaire pour la radiation du lien bancaire au RDPRM.
Ce délai est inconnu et peut s'étendre sur plusieurs semaines selon les délais de traitement.
Témoin allumé dans le tableau de bord

Condition témoin allumé tableau de bord, siège conducteur et passager tacher, pare-brise avant fissurer

Moteur lors du démarrage Fonctionnel

Restrictions pour être apte à rouler -

Moteur 6 cylindres

Carburant Essence

Portes 5 portes

Transmission Automatique

Entraînement Propulsion (RWD)

Électrique Miroirs, Portes, Vitres

Chauffant Miroirs

Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)

Toit -

Intérieur Tissu


Extérieur Lettrage, Attache-remorque

Pneus Hiver, Mags

Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.



Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Majeur	Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)		    
Carrosserie avant	Majeur	Éclat de peinture		 
Contour haut de porte gauche	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Rétroviseur gauche	Majeur	Bris		
Pare-brise	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		
Aile gauche avant	Majeur	Éclat de peinture		
Porte avant gauche	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		   

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile gauche arrière	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		  
Hayon	Majeur	Égratignure(s)		 

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile droite arrière	Majeur	Égratignure(s)		   
Porte avant droite	Majeur	Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)		   
Aile droite avant	Majeur	Éclat de peinture		 

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Contour haut de porte droit	Majeur	Éclat de peinture		
Pare-chocs arrière	Majeur	Bris		