

Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année FORD F-150 XLT SUPERCAB ECOBOOST 2023
NIV 1FTFX1E86PKD00439
Odomètre 70440 km
Nombre de clés

Déclaration Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété
Un délai additionnel sera nécessaire pour l'acceptation de l'offre la plus élevée.
Aucune offre ne sera acceptée avant l'assemblée des créanciers qui aura lieu le 4 mars.
Un délai additionnel sera nécessaire pour la radiation du lien bancaire au RDPRM.
Ce délai est inconnu et peut s'étendre sur plusieurs semaines selon les délais de traitement.

Moteur lors du démarrage Fonctionnel

Restrictions pour être apte à rouler -

Moteur 6 cylindres

Carburant Essence

Portes 4 portes

Transmission Automatique

Entraînement 4x4

Électrique Miroirs, Portes, Vitres

Chauffant -

Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)

Toit -

Intérieur Tissu


Extérieur Jupes, Attache-remorque

Pneus Hiver, Mags



Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile droite avant	Modéré	Égratignure(s)		
Rétroviseur droite	Majeur	Besoin d'un remplacement		
Porte avant droite	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile droite arrière	Modéré	Égratignure(s)		
Aile gauche arrière	Majeur	Égratignure(s)		
Porte arrière gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Porte avant gauche	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile gauche avant	Mineur	Égratignure(s)		
Porte arrière droite	Modéré	Autre	Tour de porte bosses et égratignures	