

Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année FORD TRANSIT 350 OVERCAB/DECK 2023
NIV 1FDSW5PG4PKB05464
Odomètre 31586 km
Nombre de clés 2

Déclaration Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété
Un délai additionnel sera nécessaire pour l'acceptation de l'offre la plus élevée.
Aucune offre ne sera acceptée avant l'assemblée des créanciers qui aura lieu le 4 mars.
Un délai additionnel sera nécessaire pour la radiation du lien bancaire au RDPRM.
Ce délai est inconnu et peut s'étendre sur plusieurs semaines selon les délais de traitement.

Condition pare brise craqué, siège conducteur tacher, caméra recul non fonctionnel, Hood/haut porte côté gauche/aile côté gauche/le toit et porte conducteur peinture usé.

Moteur lors du démarrage Fonctionnel

Restrictions pour être apte à rouler -

Moteur 6 cylindres

Carburant Essence

Portes 3 portes

Transmission Automatique

Entraînement Propulsion (RWD)

Électrique Miroirs, Portes, Vitres

Chauffant Miroirs

Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)

Toit -

Intérieur Tissu

Extérieur Lettrage

Pneus Hiver, Acier (rims)

Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Majeur	Usure excessive, Éclat de peinture		 
Carrosserie avant	Majeur	Usure excessive, Éclat de peinture		 
Pare-brise	Majeur	Bris		
Toit	Majeur	Usure excessive	peinture use	
Contour haut de porte gauche	Majeur	Usure excessive, Éclat de peinture		
Porte avant gauche	Majeur	Usure excessive, Égratignure(s)	peinture use	  

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile gauche arrière	Majeur	Égratignure(s)		
Hayon	Majeur	Autre, Rouille, Égratignure(s)	la barrure rouiller	
Aile droite arrière	Majeur	Égratignure(s)		
Porte avant droite	Majeur	Éclat de peinture		
Rétroviseur droite	Majeur	Bris		