


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année	FORD TRANSIT HIGH ROOF 350 HD 2025
NIV	1FTBF4X81SKA67532
Odomètre	9603 km
Nombre de clés	2

Déclaration	Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété Un délai additionnel sera nécessaire pour l'acceptation de l'offre la plus élevée. Aucune offre ne sera acceptée avant l'assemblée des créanciers qui aura lieu le 4 mars. Un délai additionnel sera nécessaire pour la radiation du lien bancaire au RDPRM. Ce délai est inconnu et peut s'étendre sur plusieurs semaines selon les délais de traitement.
Condition	Carrosserie Eclat peinture et égratignures, lumière arrière gauche briser
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	6 cylindres
Carburant	Essence
Portes	5 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Propulsion (RWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant	Miroirs
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit	-
Intérieur	Tissu
Extérieur	Lettrage, Attache-remorque
Pneus	Hiver, Mags
Climatisation	Air climatisé



ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie avant	Mineur	Éclat de peinture		
Pare-chocs avant	Majeur	Égratignure(s)		
Contour haut de porte gauche	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche	Modéré	Bosse(s), Éclat de peinture		
Aile gauche arrière	Majeur	Égratignure(s)		
Lumière arrière gauche	Majeur	Bris		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Hayon	Majeur	Égratignure(s)		