






<b>Emplacement</b>	LÉVIS
<b>Type d'actif</b>	Pickup ou VUS gros format
<b>Marque / Modèle / Année</b>	FORD TRANSIT CARGO VAN BASE RÉFRIGÉRÉ 2017
<b>NIV</b>	1FTBW3XM9HKB44714
<b>Odomètre</b>	127880 km
<b>Nombre de clés</b>	1

<b>Déclaration</b>	Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord Aucune vérification n'a été effectuée sur les appareils Mention reconstruit sur enregistrement. L'unité de réfrigération n'a pas été démarrée.
<b>Condition</b>	radio non fonctionnelle, quelques égratignures et éclats de peinture, plusieurs témoins allumé, témoin moteur allumé, porte arrière accidentée et impossible d'ouvrir, aucun test a été effectué sur le système de réfrigération, morceau de plastique qui détache sur l'aile avant droite
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Moteur</b>	6 cylindres
<b>Carburant</b>	Essence
<b>Portes</b>	2 portes
<b>Transmission</b>	Automatique
<b>Entraînement</b>	Propulsion (RWD)
<b>Électrique</b>	Miroirs, Portes, Vitres
<b>Chauffant</b>	Miroirs
<b>Technologie</b>	Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
<b>Toit</b>	-
<b>Intérieur</b>	Tissu
<b>Extérieur</b>	-
<b>Pneus</b>	Hiver, Acier (rims)
<b>Climatisation</b>	Air climatisé

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile gauche avant	Mineur	Éclat de peinture		
Aile gauche arrière	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Hayon	Majeur	Bris, Bosse(s), Autre, Rouille, Égratignure(s)	n'ouvre pas	
Pare-chocs arrière	Modéré	Bris, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile droite arrière	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile droite avant	Modéré	Bris		