
























**Emplacement** BOISBRIAND  
**Type d'actif** Pickup ou VUS gros format  
**Marque / Modèle / Année** DODGE GRAND CARAVAN SXT 2017  
**NIV** 2C4RDGBGXHR666735  
**Odomètre** 112980 km  
**Nombre de clés** 1

**Déclaration** Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété  
**Condition** pare choc avant cassé, porte coulissante droit poigner briser et rouille,pare choc arrière briser,les sièges sont tacher ,valise rouiller  
**Moteur lors du démarrage** Fonctionnel, Nécessite un survoltage  
**Restrictions pour être apte à rouler** -  
**Moteur** 6 cylindres  
**Carburant** Essence  
**Portes** 5 portes  
**Transmission** Automatique  
**Entraînement** Traction (FWD)  
**Électrique** Miroirs, Portes, Vitres  
**Chauffant** Miroirs  
**Technologie** Régulateur de vitesse (cruise control)  
**Toit** -  
**Intérieur** Tissu, 7 passagers  
**Extérieur** Vitres teintées  
**Pneus** Hiver, Acier (rims)  
**Climatisation** Air climatisé

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Majeur	Cassure, Besoin d'un remplacement, Égratignure(s)	Casser	 
Arrière	Majeur	Cassure, Éclat de peinture, Retouche de peinture, Égratignure(s)		 
Valise	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		
Porte arrière droite (section principale)	Majeur	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		
Pare-chocs avant	Majeur	Cassure, Besoin d'un remplacement, Égratignure(s)		 

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Mineur	Retouche de peinture, Égratignure(s)		 
Aile gauche avant	Mineur	Égratignure(s)		
Rétroviseur gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Porte avant gauche	Mineur	Égratignure(s)		 
Porte arrière gauche	Mineur	Égratignure(s)		 
Aile gauche arrière	Mineur	Égratignure(s)		 
Pare-chocs arrière	Majeur	Cassure, Besoin d'un remplacement, Égratignure(s)		 
Hayon	Majeur	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		 
Lumière arrière droite	Majeur	Cassure, Besoin d'un remplacement		
Aile droite arrière	Mineur	Égratignure(s)		 
Porte arrière droite	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement, Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		  
Porte avant droite	Mineur	Égratignure(s)		 
Rétroviseur droite	Mineur	Égratignure(s)		
Aile droite avant	Mineur	Égratignure(s)		