


Emplacement LÉVIS
Type d'actif Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année RAM 2500 BIG HORN 2020
NIV 3C6UR5DJ7LG119131
Odomètre 79519 km
Nombre de clés 2



Déclaration Témoin de lumière allumé pour le moteur
Condition témoin moteur allumé, quelques égratignures et éclats de peinture, quelques bosses mineures.
Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur -
Carburant Essence
Portes 4 portes
Transmission Automatique
Entraînement 4x4
Électrique Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant -
Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît -
Intérieur Tissu
Extérieur Vitres teintées, Attache-remorque
Pneus Hiver, Mags
Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		  
Aile gauche avant	Modéré	Égratignure(s)		 
Porte avant gauche	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Hayon	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		   
Aile droite arrière	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		 
Porte arrière droite	Mineur	Égratignure(s)		 

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile droite avant	Modéré	Égratignure(s)		