

| | |
|--------------------------------|--|
| Emplacement | LÉVIS |
| Type d'actif | Motocyclette |
| Marque / Modèle / Année | KAWASAKI ZX1000MGF NINJA 1000 ABS 2016 |
| NIV | JKAZXCM12GA008820 |
| Odomètre | 18643 km |
| Nombre de clés | 1 |

| | |
|---|--|
| Déclaration | témoin abs allumé |
| Condition | quelques égratignures et éclats de peinture, témoin abs allumé |
| Moteur lors du démarrage | Fonctionnel |
| Restrictions pour être apte à rouler | - |
| Moteur (cylindré en cc) | 1000 |
| Transmission | Manuelle |
| Options | Pare-brise, Démarreur électrique |

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages

| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------|-------|
| Carrosserie | Mineur | Éclat de peinture | | |
| Réservoir à carburant | Mineur | Éclat de peinture, Égratignure(s) | | |
| Panneau latéral droite | Mineur | Égratignure(s) | | |