


<b>Emplacement</b>	BOISBRIAND
<b>Type d'actif</b>	VTT
<b>Marque / Modèle / Année</b>	CAN-AM OUTLANDER 570 X MR PS 2018
<b>NIV</b>	3JBLWAT47JJ001942
<b>Odomètre</b>	8194 km
<b>Nombre de clés</b>	1

<b>Déclaration</b>	amortisseur et table avant droite manquants
<b>Condition</b>	amortisseur et table avant droite manquants
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel, Fonctionnel, mais a une défaillance
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	Autre
<b>Moteur (cylindré en cc)</b>	570
<b>Transmission</b>	Automatique
<b>Entraînement</b>	2x4, 4x4
<b>Options</b>	Pare-brise, Poignées chauffantes, Pouce chauffant, Direction assistée électrique, Treuil, Pare-chocs avant, Pare-chocs arrière

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		
Carrosserie côté droite	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie arrière	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		
Silencieux	Majeur	Rouille		
Pneu avant droit	Majeur	Autre	suspension manquante	