





Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année	GMC SIERRA 1500 BASE 2019
NIV	1GTR9AEF7KZ286671
Odomètre	239550 km
Nombre de clés	2


Déclaration	problème de transmission Témoin allumé dans le tableau de bord le capot n'ouvre pas
Condition	quelques égratignures et éclats de peinture, quelques petites bosses autour du véhicule, pare-brise fissuré, béton collé sur le panneau de la boîte et le pare-chocs, intérieur taché avec des déchirures, problème de transmission, le capot n'ouvre pas
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	8 cylindres
Carburant	Essence
Portes	4 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	4x4
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant	-
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit	-
Intérieur	Tissu
Extérieur	Vitres teintées, Attache-remorque
Pneus	4 saisons, Mags
Climatisation	Air climatisé


ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Pare-chocs avant	Modéré	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		
Aile gauche arrière	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Hayon	Modéré	Autre	béton collé	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Modéré	Autre	béton collé	
Lumière arrière droite	Mineur	Égratignure(s)		
Aile droite arrière	Mineur	Égratignure(s)		
Pare-brise	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Rétroviseur gauche	Modéré	Bris		