



Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Motocyclette
Marque / Modèle / Année	HONDA CRF450R 2013
NIV	JH2PE0520DK200145
Odomètre	
Nombre de clés	1

Condition	quelques égratignures, poignée d'embrayage gauche est pliée.
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur (cylindré en cc)	450
Transmission	Manuelle
Options	-

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie	Modéré	Égratignure(s)		 

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Poignée gauche	Majeur	Bris		