



|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Emplacement</b>             | LÉVIS                             |
| <b>Type d'actif</b>            | Motocyclette                      |
| <b>Marque / Modèle / Année</b> | YAMAHA XVS1100 / V STAR 1100 1999 |
| <b>NIV</b>                     | JYAVP11NXXA000203                 |
| <b>Odomètre</b>                |                                   |
| <b>Nombre de clés</b>          | 1                                 |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Déclaration</b>                          | aucun odomètre<br>moto custom<br>vin illisible car le châssis a été repeinturé                                                                                                                                             |
| <b>Condition</b>                            | réservoir à essence égratigné majeur, manque le couvert de la batterie,<br>plusieurs autres égratignures sur le reste de la carrosserie, un peu de<br>rouille, on ne voit pas le vin car il y a de la peinture par dessus. |
| <b>Moteur lors du démarrage</b>             | Fonctionnel                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Restrictions pour être apte à rouler</b> | -                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Moteur (cylindré en cc)</b>              | 1100                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Transmission</b>                         | Manuelle                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Options</b>                              | Démarrreur électrique                                                                                                                                                                                                      |

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**



| Section                | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo                                                                                |
|------------------------|-------------------|------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Réservoir à carburant  | Majeur            | Égratignure(s)   |         |    |
| Aile avant             | Mineur            | Égratignure(s)   |         |   |
| Panneau latéral droite | Majeur            | Manquant         |         |  |
| Carrosserie            | Mineur            | Rouille          |         |  |