


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année RAM 3500 SLT 2014
NIV 3C63RRGLXEG281385
Odomètre 105005 km
Nombre de clés 1

Condition Caméra recul non fonctionnel, carrosserie Eclat peinture et égratigné, aile arrière gauche et droite bossées.
Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur 8 cylindres
Carburant Diesel
Portes 5 portes
Transmission Automatique
Entraînement Traction intégrale (AWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant Miroirs
Technologie Caméra de recul, Capteur de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît -
Intérieur Tissu
Extérieur Vitres teintées, Attache-remorque
Pneus Été, Mags
Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Majeur	Éclat de peinture		
Calandre	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche	Majeur	Autre, Éclat de peinture	poussières de freins	
Contour bas de porte gauche	Majeur	Éclat de peinture, Rouille		
Aile gauche arrière	Majeur	Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Majeur	Éclat de peinture, Rouille		
Hayon	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile droite arrière	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Rétroviseur droite	Modéré	Égratignure(s)		
Porte arrière droite	Modéré	Éclat de peinture		
Porte avant droite	Majeur	Autre, Éclat de peinture	graisse coller et poussières de freins	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Contour bas de porte droit	Majeur	Autre, Éclat de peinture	graisse coller	
Aile droite avant	Mineur	Autre	poussières de freins	