


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Tracteur de van
Marque / Modèle / Année KENWORTH T880 2020
NIV 1NKZLP0X9LJ963917
Odomètre 258866 km
Nombre de clés 3

Déclaration Témoin allumé dans le tableau de bord
Condition Capot éclat de peinture/ crochet avant rouillé/ miroir droit égratignures/
dompeur rouille tous le tour/ pneus arrières droit a remplacer
Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur -
Transmission Manuelle
Nombre de rapports -
Options Échappement double
Présence de l'avis de conformité (SAAQ) Oui
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ) -

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------