


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Remorque utilitaire
Marque / Modèle / Année TIMON 25T ASETAIL 2023
NIV 2A9M5B539PE061585
Odomètre
Nombre de clés

Déclaration Aucune vérification du système électrique et de freinage
Les spécifications de la remorque par le fabricant se retrouvent dans les photos autres.
Condition présence de rouille, sinon bonne condition générale.
Restrictions pour être apte à rouler -
Remorque: type Plateforme
État du dompeur -
Type d'attache Anneau
Grosseur de l'attache -
Rampes de chargement Oui
Présence de l'avis de conformité (SAAQ) Non
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ) -
Largeur hors-tout (pouces) 102
Longueur hors-tout (pouces) 35ft
Hauteur intérieure (pouces) 0
Largeur intérieure (pouces) 102
Longueur intérieure (pouces) 29ft
Poids à vide de la remorque (lbs) -
Nombre d'essieux (quantité) 3
Capacité de charge par essieux (lbs) -
Capacité de charge totale (lbs) -
Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16) 215/75R17.5
Nombre d'écrous (quantité) 8

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------

Veuillez noter que les mesures, bien qu'elles ont été prises par notre évaluateur, sont sujets uniquement à titre de référence.

S'il y a lieu, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entreplex pour des raisons de sécurité.