


Folio 051-0481347-001
Emplacement LÉVIS
Type d'actif Tracteur de van
Marque / Modèle / Année WESTERN STAR CNV W4900SF 2013
NIV 5KKXAF005DPFA2723
Odomètre 633112 km
Nombre de clés 1

Déclaration Témoin allumé dans le tableau de bord
Condition pare brise droit craqué.; Un ou plusieurs témoins sont allumés dans le tableau de bord, quelques égratignures et éclats de peinture, rouille sur le frame et porte passager.
Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur CAT C15 435-550HP ELEC
Transmission Manuelle
Nombre de rapports 13
Options Couchette, Échappement double
Présence de l'avis de conformité (SAAQ) Oui
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ) 10/2026

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-brise côté passager	Modéré	Cassure		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant gauche	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Pare-chocs avant	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Pare-buffle	Mineur	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Châssis section arrière	Modéré	Rouille		
Portière	Majeur	Rouille		