


Emplacement LÉVIS
Type d'actif Remorque utilitaire
Marque / Modèle / Année REMEQ UG-68132T 2024
NIV 2REA2S7C1R2158320
Odomètre
Nombre de clés

Déclaration Aucune vérification du système électrique et de freinage
Condition Aucune vérification du système électrique et de freinage
bonne condition générale
Restrictions pour être apte à rouler -
Remorque: type Ouverte
État du dompeur -
Type d'attache Boule
Grosseur de l'attache 2"
Rampes de chargement Oui
Présence de l'avis de conformité (SAAQ) -
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ) -
Largeur hors-tout (pouces) 90
Longueur hors-tout (pouces) 185
Hauteur intérieure (pouces) -
Largeur intérieure (pouces) 68
Longueur intérieure (pouces) 132
Poids à vide de la remorque (lbs) 800
Nombre d'essieux (quantité) 1
Capacité de charge par essieux (lbs) 2800
Capacité de charge totale (lbs) 2051
Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16) 175 80r13
Nombre d'écrous (quantité) 5

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------

Veillez noter que les mesures, bien qu'elles ont été prises par notre évaluateur, sont sujets uniquement à titre de référence.

S'il y a lieu, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entreplex pour des raisons de sécurité.