





Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année	GMC SIERRA 2500HD SLE 2017
NIV	1GT12SEG1HF241686
Odomètre	175526 km
Nombre de clés	1






Déclaration	Témoin de lumière allumé pour le moteur
Condition	boost, témoin moteur allumé, plusieurs bosses, égratignures et éclats de peinture. Quelques taches de rouille. déchirure sur le siège conducteur. pare-brise fissuré, airbag volant craqué
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel, Nécessite un survoltage
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	8 cylindres
Carburant	Essence
Portes	4 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	4x4
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant	Sièges
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control), Démarreur à distance
Toit	-
Intérieur	Tissu
Extérieur	Vitres teintées, Attache-remorque
Pneus	Hiver, Mags
Climatisation	Air climatisé



ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.


Rapport de dommages





Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile gauche avant	Modéré	Rouille, Égratignure(s)		
Porte avant gauche	Modéré	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche	Modéré	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		
Aile gauche arrière	Modéré	Rouille, Égratignure(s)		   

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Modéré	Bosse(s)		
Hayon	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile droite arrière	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		
Contour haut de porte droit	Mineur	Égratignure(s)		
Porte arrière droite	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant droite	Modéré	Rouille, Égratignure(s)		
Aile droite avant	Mineur	Égratignure(s)		
Pare-brise	Modéré	Bris		