


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Remorque utilitaire
Marque / Modèle / Année FOREST RIVER AMERA-LITE ALDR714TA2 2025
NIV 5NHUAT425SW095793
Odomètre
Nombre de clés 0

Déclaration Aucune vérification du système électrique et de freinage
Restrictions pour être apte à rouler -
Remorque: type Fermée
État du dompeur Fonctionnel
Type d'attache Boule
Grosueur de l'attache 2 5/16"
Rampes de chargement Non
Présence de l'avis de conformité (SAAQ) -
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ) -
Largeur hors-tout (pouces) 100
Longueur hors-tout (pouces) 213
Hauteur intérieure (pouces) 85
Largeur intérieure (pouces) 79
Longueur intérieure (pouces) 165+21
Poids à vide de la remorque (lbs) 7000
Nombre d'essieux (quantité) 2
Capacité de charge par essieux (lbs) 3500
Capacité de charge totale (lbs) 5048
Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16) St205/75r15c
Nombre d'écrous (quantité) 5

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Contour de l'aile droite	Mineur	Bris	Lumière cassé	
Panneau milieu gauche	Modéré	Bosse(s)		

Veuillez noter que les mesures, bien qu'elles ont été prises par notre évaluateur, sont sujets uniquement à titre de référence.

S'il y a lieu, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.