


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Tracteur de van
Marque / Modèle / Année	INTERNATIONAL PROSTAR 122 2017
NIV	3HSDJAPR4HN671836
Odomètre	650208 km
Nombre de clés	1


Déclaration	Ne démarre pas(remorquage nécessaire) Les frais d'acheteurs fixes correspondent à un montant prédéterminé ajouté au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.
Condition	Mauvaise condition générale; Moteur non fonctionnel (remorquage nécessaire),siege conducteur déchiré, volant usé, carrosserie égratigné/eclat peinture/bosser et rouiller, capot brisé et pare-chocs avant brisé, frame rouille partout, défaut électrique

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.




Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Majeur	Bris, Égratignure(s)		
Aile avant gauche	Majeur	Bris, Autre	COULISSES DE ROUILLES	
Aile avant droit	Majeur	Bris, Autre	COULISSES DE ROUILLES	
Rétroviseur d'angle mort côté gauche	Majeur	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Portière	Majeur	Égratignure(s)		
Rétroviseur	Majeur	Bris		
Carrosserie côté gauche	Majeur	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		
Réservoir gauche	Majeur	Usure excessive, Rouille, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Châssis section du milieu	Majeur	Rouille		
Pare-chocs arrière section de gauche	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière section de droite	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Châssis section arrière	Majeur	Rouille		
Attelage	Majeur	Rouille		
Aile avant des roues arrières	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Réservoir droite	Majeur	Usure excessive, Rouille		
Carrosserie arrière bas	Majeur	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		
Rétroviseur	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		
Carrosserie	Majeur	Bosse(s), Éclat de peinture, Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie autour de la porte	Modéré	Égratignure(s)		