

Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Côte-à-côte
Marque / Modèle / Année CFMOTO ZFORCE 800 EX 2018
NIV LCELVYZ11J6000418
Odomètre 21624 km
Nombre de clés 1

Condition Siège conducteur tacher, 4 suspensions rouillées, muffler rouiller, frame arrière bolts rouiller, cage protection égratigné et rouiller, treuil rouiller, carrosserie plastique égratigné et Eclat peinture, 4 pneus début usures, porte passager slaque ferme mal. avance et recule bien.
Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur (cylindré en cc) 800
Transmission Automatique
Carburant Essence
Entraînement 2x4, 4x4, Diff-Lock
Options Direction assistée électrique, Treuil, Banc passager, Toit, Coffre de rangement, Portes, Extensions d'ailes, Pare-chocs avant, Pare-chocs arrière

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



**VISUEL
NON DISPONIBLE**

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------