


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Motocyclette
Marque / Modèle / Année	VESPA SPRINT 50 2022
NIV	ZAPCA06B2N5201779
Odomètre	11800 km
Nombre de clés	1


Condition	Carrosserie égratigné majeures, le guidon briser, rétroviseur gauche égratigné.
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur (cylindré en cc)	-
Transmission	Automatique
Options	Démarrreur électrique

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Phare avant principale	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie	Majeur	Bris		
Rétroviseur gauche	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau latéral gauche	Majeur	Égratignure(s)		
Panneau latéral droite	Majeur	Égratignure(s)		
Échappement côté gauche	Mineur	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Tuyau d'échappement frontal	Modéré	Rouille		