


Emplacement LÉVIS
Type d'actif Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année TOYOTA TACOMA SR5 2018
NIV 5TFDZ5BN4JX031855
Odomètre 158069 km
Nombre de clés 2

Déclaration Moteur bruyant sous tout réserve(voir vidéo)
Condition quelques égratignures et éclats de peinture, quelques petites bosses et une grosse bosse sur l'aile arrière gauche, rouille sur les 4 poignées de porte, garde -boue arrière gauche brisé, Moteur bruyant sous tout réserve(voir vidéo)
Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur 6 cylindres
Carburant Essence
Portes 4 portes
Transmission Automatique
Entraînement 4x4
Électrique Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant Sièges, Miroirs
Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît -
Intérieur Tissu
Extérieur Vitres teintées, Attache-remorque
Pneus Hiver, Mags, Cloutés
Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		✗ ✗ ✗
Pare-chocs avant	Mineur	Égratignure(s)		✗
Porte avant gauche	Modéré	Éclat de peinture, Rouille		✗
Porte arrière gauche	Modéré	Éclat de peinture, Rouille		✗
Contour haut de porte gauche	Modéré	Bosse(s)		✗
Aile gauche arrière	Modéré	Bosse(s), Rouille, Égratignure(s)		✗ ✗

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile droite arrière	Mineur	Égratignure(s)		 
Contour haut de porte droit	Modéré	Bosse(s), Éclat de peinture, Rouille		
Porte arrière droite	Modéré	Rouille		
Porte avant droite	Modéré	Rouille		
Contour d'aile arrière gauche	Modéré	Bris		