


Emplacement LÉVIS
Type d'actif Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année TOYOTA TACOMA SR5 2019
NIV 5TFDZ5BN3KX039611
Odomètre 203966 km
Nombre de clés 2

Condition quelques égratignures et éclats de peintures, la porte de la boîte plier dans un coin, petite bosse dans le porte arrière gauche,
Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur 6 cylindres
Carburant Essence
Portes 4 portes
Transmission Automatique
Entraînement 4x4
Électrique Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant Sièges
Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit -
Intérieur Tissu
Extérieur Vitres teintées, Attache-remorque
Pneus Hiver, Acier (rims), Cloutés
Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile gauche avant	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche	Modéré	Bosse(s), Éclat de peinture		
Hayon	Modéré	Bris		
Aile droite arrière	Mineur	Égratignure(s)		
Contour haut de porte droit	Mineur	Égratignure(s)		