


| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Emplacement | LÉVIS |
| Type d'actif | Pickup ou VUS gros format |
| Marque / Modèle / Année | GMC SAVANA 3500 CUTAWAY 2019 |
| NIV | 1GD07RFP0K1319539 |
| Odomètre | 150704 km |
| Nombre de clés | 1 |
| Accessoires | cube 14 pieds |

| | |
|---|---|
| Déclaration | Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord Une récupération sur plate-forme est recommandée Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété Moteur fonctionnel, camion avance et recule. |
| Condition | boost, accidenté, les 2 fenetres sont cassées, l'aile avant gauche pend a terre, tout bossé, pas de capot, les 2 rétroviseurs arrachés, plusieurs témoins dans le tableau de bord. |
| Moteur lors du démarrage | Fonctionnel |
| Restrictions pour être apte à rouler | Véhicule accidenté |
| Moteur | 6 cylindres |
| Carburant | Essence |
| Portes | 2 portes |
| Transmission | Automatique |
| Entraînement | Propulsion (RWD) |
| Électrique | - |
| Chauffant | - |
| Technologie | - |
| Toît | - |
| Intérieur | Tissu |
| Extérieur | - |
| Pneus | 4 saisons, Acier (rims) |
| Climatisation | Air climatisé |





ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.





Rapport de dommages






| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|---------|-------------------|------------------|---------|---|
| Capot | Majeur | Bris | | <p>A photograph showing the engine compartment of a vehicle with significant damage to the front end, including the hood and surrounding structure.</p> |

| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|----------------------|-------------------|------------------|---------|--|
| Calandre | Majeur | Bris | |  <p>The photo grid consists of seven images: <ul style="list-style-type: none"> Top-left: Side view of the driver's door and front fender area. Top-right: Front view of the hood and bumper. Middle-left: Front view of the hood and bumper from a slightly different angle. Middle-right: Close-up of the front grille and bumper area. Bottom-left: Front view of the hood and bumper. Bottom-right: Front view of the hood and bumper. Bottom-most: Front view of the hood and bumper. </p> |
| Lumière avant droite | Majeur | Bris | |  <p>The photograph shows the front right side of the white truck, with significant damage to the headlight and bumper area.</p> |

| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|----------------------|-------------------|------------------|---------|--|
| Aile gauche avant | Majeur | Bris | |  |
| Lumière avant gauche | Majeur | Bris | |  |
| Porte avant gauche | Majeur | Bris | |  |
| Fenêtre avant gauche | Majeur | Bris | |  |

| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|----------------------|-------------------|------------------|---------|--|
| Porte avant droite | Majeur | Bris | |  |
| Fenêtre avant droite | Majeur | Bris | |  |
| Aile droite avant | Majeur | Bris | |  |
| Porte arrière gauche | Majeur | Bris | |  |

| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|---------------------|-------------------|------------------|---------|---|
| Aile gauche arrière | Majeur | Bris | |  |
| Pare-chocs avant | Majeur | Bris | |  |
| Bavette | Majeur | Bris | |  |
| Carrosserie avant | Majeur | Bris | |    |

| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|------------------|-------------------|------------------|---------|--|
| Fog light droite | Majeur | Bris | |  |
| Fog light gauche | Majeur | Bris | |   |