


Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année	GMC SAVANA CUTAWAY 159" WHEELBASE 3500 2018
NIV	1GD07SFG4J1247461
Odomètre	237809 km
Nombre de clés	1
Accessoires	boite transit 14 pieds

Déclaration	Témoin de lumière allumé pour le moteur
Condition	boost, rétroviseur droit arraché, pneu arrière droit complètement éclaté, témoin moteur allumé, pare brise craqué.
Moteur lors du démarrage	-
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	-
Carburant	-
Portes	-
Transmission	-
Entraînement	-
Électrique	-
Chauffant	-
Technologie	-
Toît	-
Intérieur	-
Extérieur	-
Pneus	-
Climatisation	-

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------