


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Motocyclette
Marque / Modèle / Année	CAN-AM SPYDER RS-S SM5 2014
NIV	2BXNAAC14EV000326
Odomètre	23662 km
Nombre de clés	2

Déclaration	Aucune batterie
Condition	Carrosserie égratigné et Eclat peinture et rouiller, Aucune batterie
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel, Nécessite un survoltage en permanence
Restrictions pour être apte à rouler	Autre
Moteur (cylindré en cc)	998
Transmission	Manuelle
Options	Pare-brise, Valises, Démarreur électrique

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		☒ ☒ ☒ ☒
Aile avant	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		☒ ☒
Rétroviseur gauche	Majeur	Égratignure(s)		☒
Carrosserie	Majeur	Égratignure(s)		☒ ☒ ☒
Panneau latéral gauche	Majeur	Rouille		☒