



Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année	FORD TRANSIT 150 PASSENGER WAGON XLT 2019
NIV	1FMZK1CM4KKA89998
Odomètre	89701 km
Nombre de clés	1

Déclaration	une banquette arrière manquante Témoin allumé dans le tableau de bord
Condition	Un ou plusieurs témoins sont allumés dans le tableau de bord
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	6 cylindres
Carburant	Essence
Portes	5 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Propulsion (RWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant	Miroirs
Technologie	Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît	-
Intérieur	Tissu
Extérieur	Attache-remorque
Pneus	Hiver, Acier (rims)
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Hayon	Majeur	Bosse(s), Retouche de peinture		  
Pare-chocs arrière	Modéré	Cassure		
Capot	Modéré	Éclat de peinture, Retouche de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant droite	Majeur	Retouche de peinture, Égratignure(s)		
Pare-chocs avant	Modéré	Retouche de peinture		
Aile gauche avant	Mineur	Retouche de peinture		