

Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Côte-à-côte
Marque / Modèle / Année	JOHN DEERE GATOR 825 XUV 2011
NIV	1M0825GSEBM019723
Odomètre	1001 mi
Nombre de clés	1

Déclaration	Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété
Condition	Les deux banc sont déchirés, pare choc avant rouillé, les barres de toit graffigner, présence de rouille fond de la boîte, présence de rouille sur la carrosserie, manque le pare brise manque, le logo john deer en avant, la peinture est décoloré par le soleil, égratignures tout le tour
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel, Nécessite un survoltage
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur (cylindré en cc)	825
Transmission	Automatique
Carburant	Essence
Entraînement	2x4, 4x4
Options	Toit, Pare-chocs avant

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



**VISUEL
NON DISPONIBLE**

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------