




Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année	DODGE GRAND CARAVAN 2016
NIV	2C4RDGBG9GR390367
Odomètre	159888 km
Nombre de clés	1

Déclaration	Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété Témoin de lumière allumé pour le moteur
Condition	témoin moteur allumé, quelques taches de rouille, bosses et égratignures., les pneus très usés
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	6 cylindres
Carburant	Essence
Portes	5 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction (FWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant	-
Technologie	Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit	-
Intérieur	Tissu, 7 passagers
Extérieur	Vitres teintées
Pneus	Acier (rims)
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.




Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Modéré	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Porte avant gauche	Modéré	Rouille		
Porte arrière gauche	Mineur	Bosse(s)		
Lumière arrière gauche	Majeur	Bris		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Hayon	Modéré	Rouille		
Aile droite arrière	Modéré	Bosse(s), Retouche de peinture, Rouille		
Porte arrière droite	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Toît	Modéré	Éclat de peinture, Rouille		
Pneu avant droit	Majeur	Usure excessive		
Pneu avant gauche	Majeur	Usure excessive		
Pneu arrière gauche	Modéré	Usure excessive		